

INFORMATIONSFOLDER SKUTSKÄRS BRUK



Välkommen till Skutskärs Bruk!

Din kontaktperson inom Skutskärs Bruk ger dig information om gällande regler och specifika risker som gäller för det arbete som skall utföras. Detta för att arbetet skall kunna utföras på ett säkert sätt. Tveka inte att fråga!

Larmnummer 112

Uppsamlingsplatser

Vakten (Port1), Port 3 eller Port 4

Inpassering

Varje enskild individ skall registrera in- och utpassering via kortläsare Port 1.

Trafik

Vi har många transporter inom vårt fabriksområde och utrymmet är begränsat. Var därför uppmärksam på traktorer, truckar och övrig tung trafik och använd markerade gångvägar.

Rökning

Det råder generellt rökförbud inom industriområdet.

Heta arbeten

Tillstånd 01046-85 284 (dagtid)
01046-85 100 (övrig tid)

Exempel på Farligt media hos oss



Brandfarligt
Terpentin, Metanol,
Natriumklorat, Acetylen,
Väteperoxid (oxiderande)



Giftig (gas)
Klordinoxid, Svavelväte



Frätande
Lut, svavelsyra

Personlig skyddsutrustning

Godkänd skyddshjälm skall bäras inom fabriksområdet. **Heltäckande klädsel, skyddsskor** och **skyddsglasögon** skall användas i Produktionslokaler. **Varselkläder** skall användas vid vistelse inom Massamagasinet och Vedgård. **Gasmätare** skall bäras vid vistelse i lokaler där svavelväte eller klordinoxid kan förekomma. **Filtermask 3M 9332, klass FFP3** skall användas vid arbete på externreningen.

Larm

Varningslarm/driftlarm: Gul/orange ljussignal kombinerat med ljud. Skärpt uppmärksamhet!
Utrymningslarm: Rött, alternativt rött/vitt blinkande sken kombinerat med ljud. Utrym byggnaden!

Arbetstillstånd Bryt och Lås

Arbete får ej påbörjas förrän klartecken erhållits från Skutskärs Bruk vilket innefattar signerat Arbetstillstånd från driften.

Efter genomförd riskbedömning signerar Entreprenören Arbetstillståndet vid *riskbedömt* innan arbetet påbörjas.

Efter arbetets slut signerar Entreprenören ut sig på Arbetstillståndet och meddelar driften att arbetet är avslutat.

Gasflaskor

Gasflaskor skall alltid förvaras i kärra och får endast ställas upp på anvisade platser.

Städning

Efter avslutat arbete är varje entreprenör skyldig att städa upp efter sig. I detta ingår att tillämpa våra rutiner för sortering av avfall i olika fraktioner. Rester av kemiska produkter som förts in på Skutskärs bruk skall tas med härifrån.

Hygienzon (Emballeringszon fluff)

Inom våra hygienzoner gäller särskilda regler för klädsel och renlighet. Mat och dryck får endast förtäras i anvisade utrymmen.



storaenso